




CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA	I-6	GRADO DE PROTECCIÓN	I	INTEGRAL
	IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE			
	SITUACIÓN-LOCALIZACIÓN			
	Torreón: Molino y balsa.			
	DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA			
	Torreón circular en mampostería.			
	ESTADO DE CONSERVACIÓN			
	Bueno			
USO ACTUAL				
Sin uso				
USO PROPUESTO				
Dotacional zona verde.				
ELEMENTOS Y PRESCRIPCIONES PARTICULARES				
<p>Sólo se admitirá obras de restauración, conservación o mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales así como la mejora de las instalaciones del inmueble. Se admitirá la demolición de cuerpos de obra y elementos añadidos, siempre que desvirtúen la unidad arquitectónica original, y la reposición o reconstrucción de aquellos cuando redunden en beneficio de valor cultural del conjunto. Los inmuebles de deberán mantener en buen estado de conservación, tanto exterior como interior, en el caso de que se detecte algún síntoma de ruina, los propietarios o la administración deberán tomar las medidas necesarias para mantener el edificio en buen estado de conservación.</p> <p>Es un Bien de Relevancia Local.</p> <p>Entorno de afección: Se establece un perímetro de protección alrededor de toda la edificación de 3 m. de radio. El documento de ordenación del Plan General ha calificado la parcela donde se encuentra ubicado este BRL como zona verde.</p>				