



DATOS DE IDENTIFICACIÓN			FICHA Nº: 32
NOMBRE IGLESIA DE LA ASUNCION		LOCALIZACIÓN Plaza de la Iglesia	
PROPIEDAD OBISPADO	CATALOGACIÓN Bien de Relevancia Local (B.R.L.)	NIVEL DE PROTECCIÓN Ambiental	

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
Plano	Fotografía
	

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN			
PARCELA 797 m2.	CONSTRUIDA 797 m2.	TIPOLOGIA Arquitectura religiosa	CRONOLOGÍA 1915
CRITERIOS DE COMPOSICIÓN Templo de una sola nave, con crucero y capilla en uno de sus brazos.			
ELEMENTOS DE INTERES		ELEMENTOS DISCORDANTES	

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno	ENTORNO DE PROTECCIÓN El inmueble se encuentra propuesto como Bien de Relevancia Local.
NIVEL DE INTEVENCIÓN MÁXIMO Conservación y restauración	Su valor es exclusivamente el tipológico; podrá acometerse para su adecuación a nuevos usos el vaciado total o parcial y la remodelación interior, manteniendo sus fachadas exteriores y cubiertas, permitiéndose no obstante, derribos parciales para sustitución de fábricas dañadas, bajo el criterio de consolidación. En caso de ser necesaria la reposición de la carpintería exterior, y la cerrajería de forja o fundición, añadida deberá ser de materiales similares a los existentes. El acabado exterior de los cerramientos mantendrá su textura original. Sus nexos con posibles ampliaciones, en caso de edificios dotacionales, deberán ser livianos. Los trabajos de restauración, sea cual sea el carácter de la obra a realizar, mayor o menor, deberán ser avalados por facultativo superior competente, mediante la redacción de los documentos adecuados con nivel mínimo de Proyecto Básico y una Memoria de Calidades, para su examen por una Comisión Mixta Dictaminadora, que podrá imponer condiciones más restrictivas, para una mejor conservación del inmueble. PLANOS DE PROTECCIÓN: HOJA N°5

REFERENCIA HISTÓRICA
<p>El templo original se levantó en la plaza de la Iglesia, que fue destruida a consecuencia de un terremoto. Fue sustituida por la actual de la Calle de la Iglesia, nº 4, ocupándose la superficie de aquella por el actual Mercado de Abastos.</p> <p>Por el tiempo transcurrido sin conseguir reparar la Iglesia, fue preciso habilitar un almacén para la celebración del culto en 1915. En 1920 quedó constituido como templo de Santa Pola. Después de la Guerra Civil, se adquirieron varios solares colindantes, por autorización de la Vicaría General del Obispado al párroco don José Buigues, en el año 1940 y se finiquitó la adquisición hacia 1945, siendo párroco don José Ruiz Tarí. El arquitecto Serrano Peral fue el autor del proyecto de reconstrucción, en el cual la parte inicial quedó como nave, ampliándose el crucero, en uno de los brazos se emplazó la Capilla de la Comunión. El resto del solar lo ocupa la sacristía.</p>