


# **E-07** Corral Imperial

PLANO DE LOCALIZACIÓN



## SITUACIÓN

Coordenadas U.T.M. 31T 251.748 / 4459.945

Altitud: 295 m.

### IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Pol 3 parcela 74



DATOS CULTURALES			
Tipo de eler	<b>nento</b> Corral		
Adscripción Cultural Cronología			
RÉGIMEN JUI	RÍDICO		
Clase	Bien de Relevancia L	_ocal	Grado de Protección Integral
Categoría	Espacio Etnológico	de Interés Local	integral
Normativa	3		tat Valenciana, del Patrimonio Cultural ey 4/1998, de 11 de junio, art. 46-50.
Intervenció	n autorizada		
Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos.			
-las obras o definitorios -la demolicio -las obras e	de la estructura arquit ón de los elementos in xcepcionales de redist	ectónica y de los usos o npropios o modernos tribución de espacios in	empre que mantengan los elementos originales del inmueble. Interiores y exteriores, siempre que no smerezca los valores patrimoniales del
VALORES PATRIMONIALES			
Ambiental/P	aisajístico 🗌	(	Constructivo 🔀
Contenido		ŀ	Histórico

 $\times$ 


Morfológico

 $\boxtimes$ 

Tipológico







ENTORNO DE AFECCIÓN

Polígono 3 Parcela 74 Grado afectación Parcial

#### DESCRIPCCIÓN

Construcción de 15x10 m de planta aproximadamente, situado en suave pendiente y con diversas dependencias internas. Construido con mampostería común aprovechando los materiales naturales del entorno.

La puerta se sitúa en el lado Sur y está rematada con doble dintel de tronco: al exterior madero horizontal coronado por una cornisa formada por piedras que sobresalen de la pared, y al interior el mismo tronco con otro curvo sobre él. La puerta da acceso a un primer recinto descubierto (corraliza), que ocupa aproximadamente el cuadrante SE del corral. Al fondo, otra dependencia descubierta se extiende de Este a Oeste y ocupa casi la mitad de la superficie del corral. En el ángulo SW se disponen otras tres dependencias: un primer cobertizo comunicado con el primer patio descubierto, y tras este otro recinto cubierto al que se accede a través de una arcada de piedra que todavía se conserva en pie. En la esquina, el refugio del pastor, con acceso independiente desde el exterior.

El estado de conservación del Corral Imperial es deficiente. Presenta importantes derrumbes en toda su estructura, y no conserva ninguna de las cubiertas que originariamente tuvo. Posee, eso sí, algunos elementos de interés como la arcada que comunica los dos cobertizos o parideras y dos aspilleras situadas en las paredes Este y Oeste, en el primer patio descubierto y en el refugio del pastor respectivamente.

#### BIBLIOGRAFÍA

- García Lisón, M.; Zaragozá Catalán , A. (1983): Arquitectura rural primitiva en secà. Col·lecció Politècnica, 10, Institució Alfons el Magnànim. Diputación de Valencia.
- Zaragozá Catalán, A. (2000): La arquitectura popular de piedra en seco como memoria cultural, en "Arquitecturas de piedra en seco. Actas del VII Congreso Internacional de Piedra en Seco. Peñíscola, 12-14 de octubre de 2000", pp.105-124. Centre d'Estudis del Maestrat. Benicarló.

