

**CATALOGO DE PROTECCIÓN
FICHERO**

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | | FICHA Nº: 14 |
| NOMBRE BUNKER DEL FARO | | LOCALIZACIÓN Al S.E. de los Pabellones del Faro |
| PROPIEDAD Municipal | CATALOGACIÓN Bien de Relevancia Local (B.R.L.) | NIVEL DE PROTECCIÓN Integral |

| DOCUMENTACIÓN GRÁFICA | |
|------------------------------|-------------------|
| Plano | Fotografía |
| | |

| CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|
| PARCELA m2. | CONSTRUIDA 52 m2. | TIPOLOGIA Estructura militar | CRONOLOGÍA 1936 |
| CRITERIOS DE COMPOSICIÓN Puerta rectangular en codo. Una estructura rectangular en la parte superior configura un punto geodésico. | | | |
| ELEMENTOS DE INTERES Punto Geodésico | | ELEMENTOS DISCORDANTES | |
| ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular | | ENTORNO DE PROTECCIÓN Se promoverá una actuación de conjunto para la puesta en valor de los diversos elementos protegidos con actividades de carácter cultural y docente estableciendo rutas y potenciando la visión como conjunto y la protección del paisaje, en tanto se promoverá ésta se permitirá las obras que conlleve una mejor protección de cada uno de los elementos o la defensa de su propiedad PLANO ENTORNO DE PROTECCIÓN: HOJA Nº8 | |
| NIVEL DE INTEVENCIÓN MÁXIMO Restauración y Conservación | | | |

| REFERENCIA HISTÓRICA |
|---|
| <p>Esta construcción defensiva de mampostería fue construida por los milicianos republicanos para defender a la población de posibles desembarcos de las tropas nacionales. Casi nunca se utilizó puesto que no se produjo ninguna acción de este tipo y además contaron con una guardia fija en el puesto.</p> |