



AYUNTAMIENTO DE FAURA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ficha nº **12**

DENOMINACIÓN: Iglesia de los santos Juanes

A- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|-------------------------------|---|
| TIPOLOGÍA | Iglesia de los Santos Juanes y patio posterior |
| UBICACIÓN | Plaza Mayor, nº4 |
| CRONOLOGÍA ESTIMADA | S.XVII-S.XVIII |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | Edificio de sistema constructivo antiguo muros y pilares de mampostería |
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | Bueno |
| GRADO DE PROTECCIÓN | Bien de Relevancia Local Protección Integral |
| CATEGORÍA | Monumento de Interés Local |
| USO ACTUAL | uso religioso |
| USOS PROPUESTOS | uso religioso |
| DESTINO (PÚBLICO/PRIVADO) | privado |
| OBSERVACIONES: | |

FOTOGRAFÍAS DE LA FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA TRASERA





AYUNTAMIENTO DE FAURA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

B - DESCRIPCIÓN:

Construida en el s.XVI y reedificada durante los siglos XVII y XVIII. La Torre Campanario con remate, se adosa en una esquina a la nave principal. Esta iglesia será una de las mayores de la comarca y una de las pocas que consta de 3 naves. Una gran cúpula se levanta sobre el crucero octogonal y linterna. Consta el conjunto de un patio posterior en el que se eleva un conjunto de cipreses.

| | Nº de Fotografía | Elemento Impropio | Elemento propio | Elemento con valor ambiental | Descripción |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Alero | 12-a | NO | SI | SI | Cornisa moldura(1) |
| Canalón y bajante | | | | | No existe |
| Zócalo | 12-b | NO | SI | SI | Zocalo revestido con ladrillo cerámico(1) |
| Textura del recubrimiento | 12-c | NO | SI | SI | Almohadillado(1) |
| Color del recubrimiento | 12-d | NO | SI | SI | Color ocre en los paramentos verticales y tierra en los recercados y en el zócalo.(1) |
| Solución cubierta | 12-e | | | | Cubierta nave principal a dos aguas, con diferentes molduras, y con cobertura con teja cerámica. |
| Torre Campanario | 12-f | NO | SI | SI | Torre de planta cuadrada, con cuerpo de campanas y remate. Realizado con ladrillo cerámico. |
| Carpintería | | | | | Información complementaria en anexo A(2) |
| Rejería | | | | | Información complementaria en anexo A(2) |
| Otros: | | | | | |

PERTENENCIAS ASOCIADAS AL INMUEBLE:

Campana procedente de la recuperación de la guerra. Situada en la sacristía y fundida en 1699. Esta campana no podrá ser fundida, a pesar de estar rota.

(1) Anexo fotográfico

(2) Fotografía y planimetría pormenorizada en Anexo Detalles



AYUNTAMIENTO DE FAURA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

C- INTERVENCIONES

1- DEMOLICIONES

| | |
|------------------------------------|---|
| Demolición de fachadas | No |
| Demolición de partes no protegidas | No hay partes no protegidas |
| Demolición de cubiertas | Si, con condiciones 1. Sol: Mantenimiento de cubierta: Reparaciones, sustituciones. Se deberá reutilizar al máximo el material de la cubierta |

2- REPOSICIONES

| | |
|-------------------------|---|
| Reposición de fachada | No |
| Reposición de cubiertas | Sí, en caso de mantenimiento de cubierta, reparaciones sustituciones..... Se deberá reutilizar al máximo el material de cubierta. |

3- SOBREDIFICACIONES

| | |
|--|----|
| | No |
|--|----|

4- TALA/ PODA/TRANSPLANTES

| | |
|--------------------|---|
| Tala y sustitución | No |
| | Si, cuando el árbol este enfermo y sea un peligro para la seguridad ciudadana o pueda afectar a la durabilidad del conjunto. Sustitución por otro del mismo grupo |
| Poda de Partes | Si, con condiciones Siempre que No afecten ni condicionen la integridad del conjunto. |
| Transplantes | No |



AYUNTAMIENTO DE FAURA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A-ANEXO DETALLES

Esquemas de fachadas con identificación de elementos propios e impropios de rejería, carpintería y otros que se consideran de interés, así como fotografías de los mismos.

Elementos propios e impropios

Propios ■
 Impropios ■

| | Carpintería | Cerrajería | Huecos de fachada |
|--|--|--|--|
| Esquemas | | | |
| Fotografías | | | |
| Información detalle elementos propios | La puerta principal es de madera revestida por el exterior con una plancha metálica. El resto de carpintería es de madera, con hojas abatibles de eje vertical | La rejas existentes no presentan ornamentación | Tendencia a la verticalidad. Simetría en los huecos. |
| Información detalle elementos impropios | | | El hueco nº3 ha sido cegado |



AYUNTAMIENTO DE FAURA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

| B-ANEXO FOTOGRÁFICO | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  | | | |
| Fot. 12-a Alero | Fot. 12-b Zócalo | Fot. 12-c/ 12-d Textura y color recubrimiento | | | |
|  |  |  | | | |
| Fot. 12-e Solución cubierta | Fot. 12-f Torre Campanario | Hueco superior | | | |
|  |  |  | | | |
| Detalle Rosetón | Detalle entrada | Detalle cornisa entrada | | | |
|  |  | | | | |
| Jardín patio posterior | Fachada posterior | | | | |



AYUNTAMIENTO DE FAURA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

SITUACIÓN

