


IDENTIFICACIÓN	
LOCALIZACIÓN	C / Secador nº 1 y 3
Nº REF CATASTRAL	4527740 YJ0842F y 4527739 YJ0842F
REFERENCIA CRONOLÓGICA	Siglos XVII - XVIII- XIX
TIPO DE CATALOGACIÓN	BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
NIVEL DE PROTECCIÓN	2

**FOTOGRAFIA**

FECHA: ABRIL 2000



SITUACIÓN PLANIMÉTRICA	DESCRIPCIÓN
------------------------	-------------



Fachada formada por tres cuerpos diferentes, el central con arco, ahora adintelado, de potente dovelaje de piedra, corresponde a una tipología habitual del s XV. Se corresponde con un cuerpo de porche, aterrazado, sustentado por arcos rebajados con dovelas y pilastras de piedra. El cuerpo lateral izquierdo, alargado, tiene la morfología característica del s XVIII. Tras él, un cuerpo edificado, antigua almacera de aceite y porchada con arcos, carpaneles, terminados con revoco, de construcción posterior a los ya descritos. Conserva pavimentos de barro posiblemente del s XVIII. El cuerpo derecho ( C / Secador nº3 ), muy reformado puede corresponder, dada su altura y huecos traseros, a una antigua capilla.

REGIMEN URBANÍSTICO	Suelo urbano
RÉGIMEN JURÍDICO	
USOS	vivienda
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Malo
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA	
INFORMACIÓN DOCUMENTAL	Inventario municipal

OBJETIVACIÓN DEL INTERÉS		OBSERVACIONES
INTERÉS TIPOLÓGICO	X	
VALOR AMBIENTAL	X	
VIGENCIA DE LA TRAMA		
COMPOSICIÓN DE LA FACHADA	X	
MATERIALES,	X	
<u>SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS</u>		
ESTRUCTURA	X	
ALEROS	X	
CORONACIÓN		
JAMBAS	X	
DINTELES	X	
<u>SOLUCIONES ORNAMENTALES</u>		
CARPINTERÍA		
REJERÍA	X	
ORNAMENTOS		
INTERES AMBIENTAL	X	
INTERES CULTURAL	X	
CARACTER REPRESENTATIVO		
INCIDENCIA VISUAL		