OBJETO:	**Iglesia de San Miguel**	FICHA: **1**

IMAGEN

PLANO DE SITUACIÓN

SITUACIÓN: **Plaza de la Iglesia,7**
P.Catas-Urb. 6793-07

AUTOR:

EPOCA: 1ª Fundación 1576
Campanario y Fachada en la 2ª mitad del XIX

CARACTERÍSTICAS: Arq. Religiosa Popular

USO ACTUAL: Servicios Religiosos
USO PREVISTO: Servicios Religiosos

CONSERVACIÓN: BUENO

VALORES:

GENÉRICO:

histórico:	**X**
cultural:	**X**
ecológico:	

ESPECÍFICO:

arquitectónico	**X**
urbanístico	**X**
monumental	**X**
arqueológico	
etnológico	

OBSERVACIÓNES: Las dos campanas de la Iglesia forman parte del Patrimonio Etnológico de la Comunidad y ya forman parte del Inventario. Son las campanas del Santísimo Cristo del Amparo y Camana de los Desamparados.

PROTECCIÓN:

TIPO DE PROTECCIÓN:	**Arquitectónico**	GRADO:	**Nivel 1 (Integral)**

CONDICIONES

DE TRANSFORMACIÓN:	**RESTAURACIÓN**

PLANEAMIENTO:	**Suelo Urbano**

Notas/Observaciónes:

La iglesia fue fundada en lo que constituyó el más que probable origen del casco urbano, alrededor del grupo de edificaciones que constituían la alquería de Villanos, o, Vilavans

Info. Documental:

Servicio de Patrimonio , Arzobispado de Valencia