AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

SERVICIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

IDENTIFICACIÓN	SITUACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	NÚMERO
Ermita de San Bartolomé	Barrio del Pati Fosc	A	3

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

Año 1.900. Junto a la Ermita existe una biblioteca pública de barrio en uso de época más reciente. Recientemente restaurada. Buen estado de conservación. Bl. inédito.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

○ BIC

- ☐ Monumento
- ☐ Conjunto histórico
- ☐ Zona arqueológica
- ☐ Zona paleontológica
- ☐ Jardín histórico
- ☐ Sitio histórico
- ☐ Parque Cultural
- ☐ Incoado expediente

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) O BIEN CATALOGADO (BC)

◉ BRL

○ BC

- ☑ Monumento
- ☐ Conjunto de edificios
- ☐ Arquitectura popular
- ☐ Espacio de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Area de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
- ☑ Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Entorno de afección

Clasificación del suelo

- ☑ Urbano
- ☐ Urbanizable pormenorizado
- ☐ Urbanizable no pormenorizado
- ☐ No urbanizable

Calificación del suelo

ARH-3

Plano de Situación según P.G.O.U.

Escala 1/2.000

Plano Nº 1.1



CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Se propone uso público. Entorno de afección: Coincide con la zona verde donde se ubica según el vigente PGOU.

FOTOGRAFÍA 1

FOTOGRAFÍA 2

FOTOGRAFÍA 3

FOTOGRAFÍA 4

FOTOGRAFÍA 5

FOTOGRAFÍA 6

FOTOGRAFÍA 7

FOTOGRAFÍA 8

FOTOGRAFÍA 9

FOTOGRAFÍA 10