AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

SERVICIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

IDENTIFICACIÓN	SITUACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	NÚMERO
Ermita de Sant Antoni	Plazoleta de Gaspar Ortuño Pérez	A	4

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

Contiene elementos de los s. XIX y XX sobre otros anteriores (al menos del s. XVI)). El campanario es de 1917. Iglesia actualmente en uso (uso público). Estado de conservación normal. Bl. Llinares 2000.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

- ○ BIC
- ☐ Monumento
- ☐ Conjunto histórico
- ☐ Zona arqueológica
- ☐ Zona paleontológica
- ☐ Jardín histórico
- ☐ Sitio histórico
- ☐ Parque Cultural
- ☐ Incoado expediente

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) O BIEN CATALOGADO (BC)

- ◉ BRL
- ○ BC
- ☑ Monumento
- ☐ Conjunto de edificios
- ☐ Arquitectura popular
- ☐ Espacio de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Area de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
- ☐ Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Clasificación del suelo

- ☑ Urbano
- ☐ Urbanizable pormenorizado
- ☐ Urbanizable no pormenorizado
- ☐ No urbanizable

Calificación del suelo

PR-3

Plano de Situación según P.G.O.U.

Escala 1/1.000

Plano Nº 1.C

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Eliminación de elementos impropios (Antena TV Vilera). Se propone uso público.Entorno de afección: El conjunto en que se ubica está catalogado con el nº 23 y actúa como entorno de este elemento.

FOTOGRAFÍA 1

FOTOGRAFÍA 2

FOTOGRAFÍA 3

FOTOGRAFÍA 4

FOTOGRAFÍA 5

FOTOGRAFÍA 6

FOTOGRAFÍA 7

FOTOGRAFÍA 8

FOTOGRAFÍA 9

FOTOGRAFÍA 10