



IDENTIFICACIÓN	SITUACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	NÚMERO
Casa "La Pileta"	Camino del Cementerio	<b>B</b>	<b>8</b>

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

S. XIX. Antigua propiedad del Dr. José María Esquerdo. Conjunto de casa señorial con 4 torres, patio interior de estilo árabe y jardines muy interesantes de la época, de singular y muy destacado valor arquitectónico e histórico. Buen estado de conservación. Uso Privado. Bl. Llorca Baus, 1984 (ver nº 114 de este catálogo).

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

<input type="radio"/> BIC	<input type="checkbox"/> Monumento	<input type="checkbox"/> Zona arqueológica	<input type="checkbox"/> Jardín histórico	<input type="checkbox"/> Parque Cultural
	<input type="checkbox"/> Conjunto histórico	<input type="checkbox"/> Zona paleontológica	<input type="checkbox"/> Sitio histórico	<input type="checkbox"/> Incoado expediente

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) O BIEN CATALOGADO (BC)

<input checked="" type="radio"/> BRL	<input type="checkbox"/> Monumento	<input type="checkbox"/> Espacio de protección arqueológica o paleontológica	<input type="checkbox"/> Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
<input type="radio"/> BC	<input type="checkbox"/> Conjunto de edificios	<input type="checkbox"/> Area de protección arqueológica o paleontológica	<input type="checkbox"/> Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural
	<input checked="" type="checkbox"/> Arquitectura popular		

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Entorno de afección

<p><b>Clasificación del suelo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Urbano</p> <p><input type="checkbox"/> Urbanizable pormenorizado</p> <p><input type="checkbox"/> Urbanizable no pormenorizado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No urbanizable</p> <hr/> <p><b>Calificación del suelo</b></p> <p><input type="text"/></p> <hr/> <p><b>Plano de Situación según Catálogo</b></p> <p>Escala      Plano Nº</p> <p>1/5.000      B.1</p>	
--	--


CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Se propone uso privado. Todo el aspecto exterior y el patio se conservarán íntegramente por su valor intrínseco. Entorno de afección: Línea poligonal reflejada en plano coincidente al sur y al este con caminos rurales y al norte y al oeste por distintos niveles de abancalamiento.

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2






FOTOGRAFÍA 3




FOTOGRAFÍA 4



FOTOGRAFÍA 5



FOTOGRAFÍA 6




FOTOGRAFÍA 7



FOTOGRAFÍA 8



FOTOGRAFÍA 9



FOTOGRAFÍA 10

