



IDENTIFICACIÓN	SITUACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	NÚMERO
Fábrica de Ladrillos	La Robella	B	32

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

Fábrica de ladrillos con chimenea-torre singular de principios del s. XX (años 20 aproximadamente). En buen estado de conservación sólo la chimenea, el resto en ruinas.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

- BIC
 Monumento
 Zona arqueológica
 Jardín histórico
 Parque Cultural
 Conjunto histórico
 Zona paleontológica
 Sitio histórico
 Incoado expediente

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) O BIEN CATALOGADO (BC)

- BRL
 Monumento
 Espacio de protección arqueológica o paleontológica
 Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
 Conjunto de edificios
 Area de protección arqueológica o paleontológica
 Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural
 BC
 Arquitectura popular

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

<p>Clasificación del suelo</p> <p> <input type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Urbanizable pormenorizado <input type="checkbox"/> Urbanizable no pormenorizado <input checked="" type="checkbox"/> No urbanizable </p> <p>Calificación del suelo</p> <p> <input type="text"/> </p> <p>Plano de Situación según Catálogo</p> <p> Escala: 1/5.000 Plano Nº: B.4 </p>	
--	--

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Conservar sólo chimenea-torre. Sería conveniente previo a una demolición un estudio en profundidad del funcionamiento de la fábrica y de las posibles fases constructivas que pudiera haber. Entorno de afección: Rectángulo de 170x80 m con el lado mayor coincidente (sigue en anexo de anotaciones)

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2





CONTINÚA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

CONTINÚA CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

con la carretera Villajoyosa-Sella y el lado menor coincidente con el límite este del cuerpo principal de la fábrica.