AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

SERVICIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

IDENTIFICACIÓN	SITUACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	NÚMERO
Torre de la Malladeta	La Malladeta	B	40

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

Era del Dr. José María Esquerdo. Arquitectura Historicista de finales del s. XIX. En ruinas la casa. Forman parte del perfil visual del pueblo a la entrada desde Alicante. Propiedad privada. Bl. Llorca Baus, 1.984.(Ver ficha 60)

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

- ○ BIC
- ☐ Monumento
- ☐ Conjunto histórico
- ☐ Zona arqueológica
- ☐ Zona paleontológica
- ☐ Jardín histórico
- ☐ Sitio histórico
- ☐ Parque Cultural
- ☐ Incoado expediente

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) O BIEN CATALOGADO (BC)

- ◉ BRL
- ○ BC
- ☐ Monumento
- ☐ Conjunto de edificios
- ☑ Arquitectura popular
- ☐ Espacio de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Area de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
- ☐ Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Entorno de afección

Clasificación del suelo

- ☐ Urbano
- ☐ Urbanizable pormenorizado
- ☐ Urbanizable no pormenorizado
- ☑ No urbanizable

Calificación del suelo

Plano de Situación según Catálogo

Escala 1/5.000

Plano Nº B.1



CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Entorno de afección: Cota a 40 m s.n.m.

FOTOGRAFÍA 1

FOTOGRAFÍA 2