AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

SERVICIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

IDENTIFICACIÓN	SITUACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	NÚMERO
Creueta	Glorieta Juan Carlos I	A	45

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

Crucero de hierro en la salida tradicional de la ciudad hacia Sella. Elemento antiguo que señala un cruce de caminos romano bien contrastado arqueológicamente por la proximidad de una necrópolis de los s. VI a.C.- III d.C. Buen estado y titularidad pública. Bl. inédito.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

○ BIC

- ☐ Monumento
- ☐ Conjunto histórico
- ☐ Zona arqueológica
- ☐ Zona paleontológica
- ☐ Jardín histórico
- ☐ Sitio histórico
- ☐ Parque Cultural
- ☐ Incoado expediente

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) O BIEN CATALOGADO (BC)

◉ BRL

○ BC

- ☐ Monumento
- ☐ Conjunto de edificios
- ☐ Arquitectura popular
- ☐ Espacio de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Area de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
- ☑ Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Clasificación del suelo

- ☑ Urbano
- ☐ Urbanizable pormenorizado
- ☐ Urbanizable no pormenorizado
- ☐ No urbanizable

Calificación del suelo

ARH-3

Plano de Situación según Catálogo

Escala 1/2.000

Plano Nº B.1



CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

No variar la ubicación actual del crucero.Entorno de afección: Radio de 10 m alrededor del elemento.

FOTOGRAFÍA 1

FOTOGRAFÍA 2