



IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN NÚMERO

Monumento al Dr. Esquerdo

Paseo Dr. Esquerdo

A

48

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

Estaba en la plaza de l' Om (actual plaza de la Generalitat). Buen estado y titularidad pública. Es obra del escultor P. Estany. Fue costeadado por sufragio popular e inaugurado el 31 de Enero de 1.915. Representa a un demente al que una enfermera despoja de una camisa de fuerza, y sobre ellos un busto del Dr. Esquerdo. Bl. Espinosa A. y Llinares M. M. en prensa.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

- BIC Monumento Zona arqueológica Jardín histórico Parque Cultural
 Conjunto histórico Zona paleontológica Sitio histórico Incoado expediente

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) O BIEN CATALOGADO (BC)

- BRL Monumento Espacio de protección arqueológica o paleontológica Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
 Conjunto de edificios Area de protección arqueológica o paleontológica Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural
 BC Arquitectura popular

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Clasificación del suelo

- Urbano
 Urbanizable pormenorizado
 Urbanizable no pormenorizado
 No urbanizable

Calificación del suelo

VIARIO

Plano de Situación según Catálogo

Escala Plano N°
1/2.000 B.1



CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Entorno de afección: Radio de 10 m alrededor del elemento.

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2

