AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

SERVICIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

IDENTIFICACIÓN	SITUACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	NÚMERO
Aqüeducte Xauxelles II (nº 3 de la normativa arqueológica de 1994)	Partida Xauxelles	A	59

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SUS VALORES PATRIMONIALES

Elemento de ingeniería agrícola tradicional época moderna. Regular estado y titularidad pública. Bl. inédito.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

- ○ BIC
- ☐ Monumento
- ☐ Conjunto histórico
- ☐ Zona arqueológica
- ☐ Zona paleontológica
- ☐ Jardín histórico
- ☐ Sitio histórico
- ☐ Parque Cultural
- ☐ Incoado expediente

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) O BIEN CATALOGADO (BC)

- ◉ BRL
- ○ BC
- ☐ Monumento
- ☐ Conjunto de edificios
- ☐ Arquitectura popular
- ☐ Espacio de protección arqueológica o paleontológica
- ☐ Area de protección arqueológica o paleontológica
- ☑ Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
- ☐ Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Clasificación del suelo

- ☐ Urbano
- ☐ Urbanizable pormenorizado
- ☐ Urbanizable no pormenorizado
- ☑ No urbanizable

Calificación del suelo

Plano de Situación según Catálogo

Escala 1/5.000

Plano Nº B.1



CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Eliminar elementos impropios adosados (almacén con cubierta industrial).Entorno de afección: Franja de 5 m en torno a las estructuras del elemento.

FOTOGRAFÍA 1

FOTOGRAFÍA 2

FOTOGRAFÍA 3

FOTOGRAFÍA 4

FOTOGRAFÍA 5

FOTOGRAFÍA 6

FOTOGRAFÍA 7

FOTOGRAFÍA 8

FOTOGRAFÍA 9

FOTOGRAFÍA 10