



1.DENOMINACIÓN DEL BIEN		
Principal	<b>Azud de los Chorradores</b>	
Secundaria	---	
2.FOTOGRAFÍAS		
Generales		
3.CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL		
Categoría	<b>Espacios etnológicos de interés local</b>	
4. SITUACIÓN		
Localización ( Dirección, paraje)	Polígono 24 Parcela 9023 39° 54. 38´, 000° 34. 26,46´	
Plano catastral situación		
5.TITULARIDAD		
Publica		
6.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE		
Referencias históricas	Cronología	
	Autoría	
	Historia	

	Uso Original	Elevar el nivel del caudal
Tipología	1ª Tipología : EQUIPAMENTS TÈCNICS COL·LECTIUS, COMUNICACIONS I OBRES PÚBLIQUES  2ª Tipología : AIGUA- SÈQUIES	
Descripción	Sobre el río Palancia. Construido en piedra sobre un estrechamiento de cauce. Recubierto parcialmente de cemento. Desde allí sale la acequia que alimenta el Molino de Mosería.	
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN- PATOLOGÍAS		
Bueno		
8. INTERVENCIONES RECIENTES		
9. VALORACIÓN DE SU INTERÉS		
Etnológico	AIGUA- SÈQUIES	
10. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS		
Nivel de Protección	<b>Protección Integral</b>	
Normativa de protección	Artículos 186 del ROGTU(Decreto 67/2006 modificación Decreto 36/2007)y 77 de la LUV (ley 16/2005)	
11. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN.NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO.		
Entorno de protección: 50 m a partir contorno del bien		
 <p>-<u>Condiciones de Intervención</u> Preservar y restaurar sus elementos propios respetando el entorno y los caracteres originarios del bien. En caso de restauración se tendrá la premisa de devolver el bien a su estado original.</p> <p>-<u>Mantenimiento</u>: Preservación del bien y limpieza. -<u>Normativa</u>: Según los artículos 11 y 12 del Decreto del Consell 62/2011</p>		
12. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES		
Planos, croquis y fotografías.		