FICHA Nº 12	CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS	PLAN GENERAL BENIMANTELL

CROQUIS SITUACION



FOTO1

FOTO 2

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DENOMINACIÓN	EL MAS DEL MOLI
SITUACIÓN	PTDA. EL MOLÍ. (Parcelas 271a y b, 273 a y b y 5 by c del polígono 8)
PROPIEDAD	Privada
CRONOLOGÍA	XIX - XX
DESCRIPCIÓN	Conjunto de casas de una dos y tres crujias, donde el molino ocupa el de una crujia y el resto estan destinados a viviendas. Se construyeron desde principios del XIX la casa de tres crujias, hasta principios de XX cunado se construyo la casa de dos crujias. Aunque el molino no se usa el resto de viviendas se encuentran habitadas.
ENTORNO	

RÉGIMEN DE OCUPACIÓN Y USO	
OCUPACIÓN	Residencial
USO ACTUAL	Residencial
USO PROPUESTO	Exposición elementos costumbristas del municipio

NIVEL DE PROTECCION	
Histórico-Etnográfico	
VALOR	**E**

ELEMENTOS Y PRESCRIPCIONES PARTICULARES	
ACTUACIONES REALIZADAS	Ninguna desde que cayera en desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Malo
ELEMENTOS SIGULARES	Molino de agua.
OBSERVACIONES	Obras permitidas: conservación y restauración