





Ficha nº MO-012 - Ermita de San Roque

Croquis situación

Fotografía 1

Fotografía 2



Identificación del Inmueble

Denominación: Ermita de San Roque

Situación: Calle Luis Calpena 43

Cronología: Segunda mitad del siglo XIII

Adscripción Cultural: Medieval Cristiano

Descripción:

Está situada dentro del casco urbano, la entrada al recinto se realiza a través de un pasillo por encima del arco de San Roque, que fue la entrada y salida de la villa por la Puerta de Xátiva, y el acceso al arco se realiza por una escalera lateral cerrada con puerta. Tiene una capilla medieval en planta alta, de portada con arco apuntado de sillería. Tiene planta rectangular de una sola nave, con arcos ojivales, contrafuertes internos característicos del gótico valenciano, y cubierta a base teja. Tiene la particularidad de estar instalada sobre una casa de vecinos con un amplio ventanal que permite asistir a la misa e invocar al Santo desde la calle.

Entorno: Está situada en una de las zonas más antiguas de Biar, muy cerca del castillo, con calles muy estrechas y empinadas.

Régimen de ocupación y uso	Nivel de Protección	Tipo de Protección
Ocupación:	G1: Monumental y Arqueológico	Clase: BRL - Bien de Relevancia Local
Uso Actual: Culto religioso	Valor: Histórico / Arqueológico / Local	Categoría: Monumento de Interés Local
Uso Propuesto: El mismo		

Elementos y Prescripciones Particulares

Intervenciones Autorizables: Conservación y Restauración.

Entorno de Afeción: C/ Luis Calpena nº38,41,43 - C/ Cruz Capellán nº 8,10

Actualizaciones Realizadas: Se actuó de manera significativa en 1.936.

Estado de Conservación: Regular.

Elementos Singulares: El altar está presidido por un cuadro de San Jacinto y San Roque (con su perro), de la escuela de Murillo.

Observaciones: Fichada con el numero 223 en el Catálogo del Patrimonio Histórico, Artístico y Arquitectónico.