Ficha nº MO-090 - Casa del Convento

Croquis situación	Fotografía 1	Fotografía 2

Identificación del Inmueble

Denominación: Casa del Convento

Situación: Calle Marco 6

Cronología: Siglo XVII

Adscripción Cultural: Moderno

Descripción:
Antiguo convento de monjas que se sitúa en las estrechas calles del Casco Histórico, en la que destaca por su gran altura y volumen no usual en esta zona, de edificaciones pequeñas y compactas. Se trata de un edificio de planta cuadrada con patio posterior, muros de carga de mampostería, huecos pequeños y desordenados debido a los sucesivos usos que ido teniendo. No obstante, sus características esenciales se conservan. En general es un edificio de gran austeridad en el que nada destaca, salvo una pequeña espadaña en el tejado que denota su antiguo carácter de Convento.

Entorno: Calles escalonadas de fuerte pendiente que convergen hacia el castillo, dentro del antiguo recinto amurallado.

Régimen de ocupación y uso	Nivel de Protección	Tipo de Protección
Ocupación:	G1: Monumental y Arqueológico	**Clase:** BRL - Bien de Relevancia Local
Uso Actual: Diversas Asociaciones	**Valor:** Histórico / Local	**Categoría:** Monumento de Interés Local
Uso Propuesto: Cultural		

Elementos y Prescripciones Particulares

Intervenciones Autorizables: Conservación, Restauración y Rehabilitación.

Entorno de Afección: C/ Marco nº 2,8 y C/ Romero 7,9

Actualizaciones Realizadas: Restauración de alero en 2010,

Estado de Conservación: Regular.

Elementos Singulares: Edificio de gran austeridad en el que nada destaca, salvo una pequeña espadaña en el tejado que denota su antiguo carácter de Convento.

Observaciones: