




Ficha nº MO-089 - Asilo de ancianos

Croquis situación

Fotografía 1

Fotografía 2



Identificación del Inmueble

Denominación: Asilo de ancianos

Situación: Plaza del Convento y Calle María Payá 16

Cronología: 1920-1950

Adscripción Cultural: Contemporáneo

Descripción:

Se trata en realidad de dos edificios completamente distintos en su concepción. El recayente a fachada, con patio delantero, de corte casticista, mezclando mampostería, ladrillo visto y enlucido, con arcos de medio punto rematando huecos. El edificio posterior es de estilo internacional, de gran sencillez con balcón corrido redondeado como elemento más sobresaliente.

Entorno: Zona de transición pueblo-campo, con importante jardín huerto en la parte posterior.

Régimen de ocupación y uso	Nivel de Protección	Tipo de Protección
Ocupación: Desocupada	G1: Monumental y Arqueológico	Clase: BRL - Bien de Relevancia Local
Uso Actual: Ninguno	Valor: Local	Categoría: Monumento de Interés Local
Uso Propuesto: Asistencial		

Elementos y Prescripciones Particulares

Intervenciones Autorizables: Conservación, Restauración, Rehabilitación y Obra Nueva.

Entorno de Afección: C/ María Payá nº 14

Actualizaciones Realizadas:

Estado de Conservación: Regular.

Elementos Singulares:

Observaciones: Serán autorizables operaciones de segregación que sean copatibles con los objetivos de protección.