



Ficha nº MO-085 - Puente

Croquis situación

Fotografía 1

Fotografía 2



Identificación del Inmueble

Denominación: Puente

Situación: Carretera Bañeres CV-804

Cronología: 1887

Adscripción Cultural: Moderno

Descripción:

Puente con paramentos, petril y contrafuertes de mampostería, en el cual se abre un único hueco para el paso del agua, en forma de bóveda de medio punto, de sillería con arco. Según inscripción en la clave de la bóveda, su fecha es de 1887.

Entorno: Zona próxima al pueblo, con algunos huertos, terreno escalonado y abrupto.

Régimen de ocupación y uso	Nivel de Protección	Tipo de Protección
Ocupación:	G1: Monumental y Arqueológico	Clase: BRL - Bien de Relevancia Local
Uso Actual:	Valor: Histórico / Ambiental	Categoría: Monumento de Interés Local
Uso Propuesto:		

Elementos y Prescripciones Particulares

Intervenciones Autorizables: Conservación y Restauración.

Entorno de Afección: Perímetro de protección de 50 m. desde el contorno del bien.

Actualizaciones Realizadas: Ninguna.

Estado de Conservación: Regular.

Elementos Singulares:

Observaciones: