Ficha nº MO-020 - Helero o pozo de nieve de la Tosquera II

Croquis situación	Fotografía 1	Fotografía 2

Identificación del Inmueble

Denominación: Helero o pozo de nieve de la Tosquera II

Situación: Polígono 4, Parcela 52. La Tosquera. En los terrenos cercanos a la Casa de la Tosquera.

Cronología: Siglo XIX

Adscripción Cultural: Moderno

Descripción:
Es un pequeño pozo excavado en la ladera de un montículo en parte sobre tierra y en parte sobre roca, sin poder determinar en que proporción, ya que, perdida su utilidad como pozo de nieve, fue usado como aljibe de agua, encontrándose en la actualidad enlucido de cemento. Su cubierta redonda es de mampostería por fuera, arrancando casi desde el nivel del suelo, aunque hay una puerta en la parte Sur, convertida hoy en ventana, con una pequeña acequia y balsita de decantación para captar el agua de lluvia. En el lado opuesto, el Norte, se ve otra puerta, reducida actualmente a ventana, y en lo alto de la cubierta hay una pequeña abertura cenital, todas ellas obstruidas con una chapa de madera para evitar la caída de objetos en su interior. Cabe citar que también en la misma zona de La Tosquera, había otro pozo (Pozo de nieve de la Tosquera I), hoy desaparecido. Se trataba de un pozo de planta circular que fue derruido y terraplenado en los años 30. Por documentación fotográfica se sabe que fue un pozo con cubierta hemisférica hecha de mampostería con piedra calcárea trabada con mortero y enlucida por fuera. Se observan además dos aberturas tabicadas, aunque puede ser que tuviera cuatro puertas.

Entorno: Situado en las estrbaciones de la Sierra de Onil, con vegetación densa, algunos cultivos y vistas panorámicas sobre el pueblo y el Castillo.

Régimen de ocupación y uso	Nivel de Protección	Tipo de Protección
Ocupación: Desocupado	G1: Monumental y Arqueológico	**Clase:** BRL - Bien de Relevancia Local
Uso Actual: Sin uso	**Valor:** Histórico	**Categoría:** Espacio Etnológico de Interés Local
Uso Propuesto: Ninguno		

Elementos y Prescripciones Particulares

Intervenciones Autorizables: Conservación y Restauración.

Entorno de Afección: 50 m. desde el contorno del bien.

Actualizaciones Realizadas: Diversas que han ido desdibujando el pozo de nieve.

Estado de Conservación: Regular.

Elementos Singulares: Cubierta.

Observaciones: