



## Ficha nº MO-084 - Cruz de Molina

Croquis situación

Fotografía 1

Fotografía 2



### Identificación del Inmueble

**Denominación:** Cruz de Molina

**Situación:** Calle Cruz de Molina 4-6

**Cronología:** 1912

**Adscripción Cultural:** Contemporáneo

**Descripción:**

Cruz adosada a muro a modo de bajo relieve con ornacina de albañilería formando un arco de medio punto. La cruz es de piedra labrada con rosetón central y corona de rosetones alrededor y fecha grabada en su base. El basamento con rombo resaltado continúa trapezoidalmente hasta la cruz.

**Entorno:** Zona de casco histórico, entre las Plazas de Las Ollas y del Raval, trama de interés y bien conservada.

Régimen de ocupación y uso	Nivel de Protección	Tipo de Protección
<b>Ocupación:</b>	G1: Monumental y Arqueológico	<b>Clase:</b> BRL - Bien de Relevancia Local
<b>Uso Actual:</b>	<b>Valor:</b> Histórico / Local	<b>Categoría:</b> Monumento de Interés Local
<b>Uso Propuesto:</b>		

### Elementos y Prescripciones Particulares

**Intervenciones Autorizables:** Conservación y Restauración.

**Entorno de Afección:** Fachada del inmueble donde se ubica.

**Actualizaciones Realizadas:**

**Estado de Conservación:** Bueno en la cruz y con humedades en la pared a la que se adosa.

**Elementos Singulares:** La propia cruz como hito urbano.

**Observaciones:** En el caso de intervenir en la fachada, la cruz debe ser restituida en la misma situación en la nueva fachada.